Citta' di Pinerolo

PROVINCIA DI TORINO

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di Roletto

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO

"art. 8 quinquies della l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i."

Adottato con D.G.P. n. 622-590753/2007 in data 5 giugno 2007
Acquisito parere di conformità al PTR con D.G.R. n. 12-11164 del 6 aprile 2009
Approvato con D.C.P. n. 32691/2009 in data 22 settembre 2009

ELABORATO DEFINITIVO - Settembre 2009

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Paolo FOIETTA

RESPONSABILE DEL PROGETTO
arch. Simonetta ALBERICO

UNITA' DI PROGETTO 2 Paesaggio Agro-collinare

Tavola 19

Scala 1 : 5.000

Gestione e elaborazione dati a cura del itac

Allestimento cartografico a cura del csipiemonte

COORDINAMENTO
arch. Gianni SAVINO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
arch. Simonetta ALBERICO
arch. Paola VAYR
arch. Irene MORTARI
dott. nat. Claudia ROSSATO
arch. Giovanni FABBRI

CONSULENTI
per gli aspetti agronomici
dott. agr. Giorgio QUAGLIO
per gli aspetti tecnici
arch. Pia GRIECO

LEGENDA

- Percorso n. 4 di Costagrande
- Percorso n. 4 da realizzare
- Percorso n. 4 da ripristinare
- Percorso n. 5 del Lemina
- Percorso n. 5 da realizzare
- Visuale da preservare
- Visuale in progetto
- Alberata esistente da mantenere
- Alberata in progetto
- Siepi miste in progetto *
- Impianto di arbusteti/semina di prati permanenti
- Espansione della fascia di vegetazione riparia**
- Panchine in progetto
- Cartellonistica informativa
- Punto panoramico con cono di visibilità sull'intorno

* il posizionamento delle siepi ha valore indicativo e può essere variato purchè ne venga garantito il medesimo sviluppo lineare

** compatibilmente con le esigenze di consolidamento dei movimenti gravitativi

Mulino di Costagrande.
Interventi necessari:
manutenzione ordinaria

Interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica

Mulino dell'Arditè
Interventi necessari:
conservazione degli elementi che testimoniano l'antica funzione

Gerbido di Costagrande (nucleo ovest)
Interventi necessari:
recupero dell'unitarietà formale del fronte strada e conservazione degli elementi tipologici originari del nucleo rurale

Accesso riservato ai residenti

Interventi di "pulitura" con eliminazione della vegetazione infestante occludente la visuale sul Lemina

Gestione e manutenzione dell' eventuale arbusteto, tale da non occludere le visuali esistenti

Parco di Villa Facta
Interventi necessari:
conservazione e manutenzione

Villa Facta
Interventi necessari:
manutenzione ordinaria e conservazione degli elementi di pregio

Interventi di "pulitura" con eliminazione della vegetazione infestante occludente la visuale sul Lemina

Pilone di Costagrande Sud
interventi necessari:
manutenzione ordinaria
e asportazione della vegetazione infestante

Filari di salici capitozzati
sesto d'impianto uguale all'esistente

Villa in via Costagrande n. 51.
Interventi necessari:
manutenzione ordinaria
e conservazione degli elementi tipologici di pregio

Mascheramento della vista verso il cimitero

Filare di salici capitozzati
Sesto d'impianto uguale all'esistente

ROLETTO
S. PIETRO V. LEMINA
PINEROLO