

PROCEDURE NEGOZiate CONDOTE CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ANNO	Provvedimento di approvazione del Progetto	Struttura competente	OGGETTO	Importo a base di gara	Categoria d'opera	Descrizione dei lavori	Luogo di esecuzione	Durata
2016	DECRETO n. 35538/2016	HE5 - EDILIZIA SCOLASTICA 2	Edifici vari scolastici vari, Zona 3A. Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo.	187.000,00	OG1			180
2015	DECRETO n. 34791/2016	HE8 - VIABILITA' 2	S.P. 169 della Valle Germanasca. Intervento di messa in sicurezza del versante al km 7+200 nel Comune di Perrero. Lotto 1.	210.182,34	OS12B			133
2017	DECRETO n. 35496/2017	HE8 - VIABILITÀ 2	Eventi meteorologici novembre 2016 - SP 162. Messa in sicurezza del corpo stradale in comune di Rorà al km 5+430.	148.500,00	OG3 + OG8 (NO SOA)			60
2017	DECRETO n. 35906/2017	HE9 - VIABILITÀ 3	S.P. n. 41 di Agliè. Sistemazione definitiva della rotatoria provvisoria all'incrocio con la SP 41/03.	65.000,00	OG3 (NO SOA)			60
2017	DECRETO n. 35833/2017	HE5 - EDILIZIA SCOLASTICA 2	Edifici scol. vari di comp. Serv. Edil. Scol. 2. Interv. di manut. straord.(finanziati dalla Regione Piemonte). IPSS Ubertini, Caluso interv. di restauro e risanam.conserv.finalizz. a creazione nuovi spazi didattici	118.000,00	OG1 (no soa)			90
2017	DECRETO n. 34992/2017	HE9 - VIABILITÀ 3	SP 460. Adeguamento dell'intersezione con la SP 87 in loc. Cascina Vittoria – Bosconero.	115.000,00	OG3 (NO soa)			60
2018	Progetto 611/2018	HE5 - EDILIZIA SCOLASTICA 2	Istituto Bosso-Monti, via Meucci, 9 in Torino. Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi.	98.000,00	OG1 (NO soa)	<p>Messa in sicurezza serramenti vano scala messa in sicurezza dei serramenti esterni ai piani rialzato, primo e secondo del vano scala centrale - rimozione di vetri e fermavetro dai serramenti esterni in legno, pulitura dei profili, fornitura e posa di vetro .2+2 certificato 2B2 e di fermavetro in legno verniciato con smalto all'acqua - revisione con ritocco delle battute e revisione della ferramenta. Intervento eseguito con cestello esterno - rimozione dei vetri in orario pomeridiano, inibendo l'uso delle scale all'utenza.</p> <p>Rifacimento della pavimentazione della palestra rimozione della vecchia pavimentazione esistente in vinilico a teli, vecchie lisciate ammalmorate e residui di collante presente e deposito degli stessi in apposita discarica - ripristino del sottofondo esistente e sigillatura delle eventuali cavillature esistenti - smerigliatura del sottofondo con levigatrice - stesura di apposito primer fissativo in resine antiumido - preparazione di sottofondo con autolivellante in cemento plastco in piu' passate e successiva liscatura - posa della pavimentazione sportiva in gomma su banda geotessile e successiva termosaldatura dei giunti mediante l'inserimento di cordolo in pvc - posa di zoccolino in pvc, tipo pesante, h. 10 cm e ripristino delle tracciature dei campi come presenti all'origine - decorazione della paret e del soffitto.</p> <p>Rifacimento della pavimentazione copertura piana (sopra corridoio palestra) Rimozione della pavimentazione in ceramica e della vecchia guaina - ripristino del sottofondo con correzione delle pendenze - impermeabilizzazione copertura con primer bituminoso - applicazione di doppia membrana elastoplastomerica, armata con tessuto non tessuto di poliestere dal filo continuo - posa di nuova pavimentazione in gres (R11) - rimozione di faldaleria e ripristino della impermeabilizzazione del cornicione - nuova fornitura e posa di faldaleria per tratto di cornicione ora privo</p> <p>Messa in sicurezza solaio corridoio palestra A seguito degli interventi di ripristino della pavimentazione della copertura piana soprastante, messa in sicurezza del solaio in latero-cemento, con la battitura dello stesso, la rimozione delle parti in eventuale distacco e la posa sistema antisfondellamento (rete + intonaco) e successiva decorazione.</p> <p>Intervento di sostituzione tapparelle Sostituzione completa tapparelle del piano rialzato, con di nuove in alluminio preverniciato e coibentato e modifica delle guide e rulli e supporti esistenti e fornitura e posa di motore elettrico con finecorsa meccanico con alimentazione e comando avvolgibili.</p> <p>Ricerca infiltrazione copertura in tegole Con l'ausilio di cestello, ricerca delle infiltrazioni presenti su copertura lato fronte Via Meucci e risvolti su lati - rimozione delle tegole per il primo metro e rimozione di gronda il cui sviluppo troppo troppo corto provoca l'ingresso di acqua meteorica nel sottotetto. Posa di nuova e raccordo con quella esistente.</p> <p>Interventi edili puntuali Alcuni interventi interni all'edificio riguardanti la demolizione di tramezzo spazi segreteria per creare unico ambiente e creazione di divisione con muratura ei del corridoio con installazione di porta rei e opere di completamento.</p>	Istituto Bosso-Monti, via Meucci, 9 in Torino.	90

PROCEDURE NEGOZiate CONDOTE CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ANNO	Provvedimento di approvazione del Progetto	Struttura competente	OGGETTO	Importo a base di gara	Categoria d'opera	Descrizione dei lavori	Luogo di esecuzione	Durata
2018	DECRETO n. 10813/2018	HE4 - EDILIZIA SCOLASTICA 1	IIS Beccari succ, Via Parenzo 46 - Torino. Interventi di rimozione ed incapsulamento amianto.	72.000,00	OG12 (NO soa)			60
2018	Progetto 235/2018	HE4 - EDILIZIA SCOLASTICA 1	EDIFICI SCOLASTICI - ZONA 4A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	145.500,00	OG1 (NO soa)	allestimento di cantiere; rimozione di persiane avvolgibili in plastica ed allontanamento dei materiali di risulta alle PP discariche; demolizione dei cassonetti finestre e smaltimento degli stessi alle PP discariche autorizzate; realizzazione di nuovi cassonetti completi ferramenta ed opere accessorie; fornitura in opera di serrande avvolgibili con stecche in plastica complete di accessori; opere provvisoriale e di sicurezza per l'esecuzione dei lavori; smobilizzo del cantiere e pulizia dei luoghi di intervento	I.I.S. "A. STEINER" Succursale VIA MONGINEVRO N. 291 - TORINO	120
						allestimento di cantiere; ripassamento della copertura in lamiera di ferro grecata compresa faldaleria del corpo principale; sostituzione dei lucernari previa rimozione degli esistenti ed allontanamento alle PP discariche dei materiali di risulta; revisione dell'impermeabilizzazione dei canali di gronda interni in guaina bituminosa; opere provvisoriale e di sicurezza per l'esecuzione dei lavori; smobilizzo del cantiere e pulizia dei luoghi di intervento;	I.I.S. "P. LEVI" CORSO UNIONE SOVIETICA N. 490 – TORINO	
						allestimento di cantiere; ripassamento della copertura in lamiera di ferro grecata compresa faldaleria; rimozione di lucernari ed allontanamento degli stessi alle PP discariche autorizzate; fornitura in opera di nuovi lucernari a sostituzione dei preesistenti rimossi; pulizia del sottotetto ed allontanamento dei materiali di risulta alle PP discariche autorizzate; interventi puntuali di cucì-scucì su paramento murario facciata; opere provvisoriale e di sicurezza per l'esecuzione dei lavori; smobilizzo del cantiere e pulizia dei luoghi di intervento;	I.T.C.G. "G. GALILEI" VIA G.B. NICOL N. 35 – AVIGLIANA (TO)	
2018	DECRETO n. 10230/2018	HE8 - VIABILITÀ 2	Interventi di manutenzione su movimenti di versante interferenti con l'infrastruttura di competenza del Servizio Viabilità 2	213.500,00	OG3			90
2018	DECRETO n. 10373/2018	HE4 - EDILIZIA SCOLASTICA 1	L.S. JUVARRA Venaria - Interventi manutentivi su copertura servizi igienici e spogliatori palestre e verifica controsoffitti	149.850,00	OG1 (NO soa)			90
2017	DECRETO n. 35233/2017	HE9 - VIABILITÀ 3	SP 1 direttissima delle Valli di Lanzo. Realizzazione rotatoria al km 20+400 in corrispondenza dell'incrocio con la SP 181 in Comune di Robassomero.	220.000,00	OG3+OG10			90
2017	DECRETO n. 35810/2017	HE3 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA	Manutenzione straordinaria impianti elettrici degli edifici scolastici.	88.900,00	OG11 (NO soa)			180
2018	Progetto 664/2018	HE0 - AREA LAVORI PUBBLICI	Bonifica del sito ex-ILCAT in comune di Borgaro T.se. Lavori complementari alla messa in sicurezza permanente.	78.000,00	OG12 (NO soa)	Intervento finalizzato all'estrazione del biogas ancora presente all'interno del sito di messa in sicurezza permanente dei rifiuti presenti presso l'aera ex-Illcat, come da Piano di Bonifica Operativo attuato contestualmente alla realizzazione delle Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese. I lavori sono finalizzati alla certificazione ai sensi art. 248 c. 2 del D.LGS 152/2006 del sito bonificato.	Borgaro Torinese	60