



Assessorato alla Pianificazione Territoriale
Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento

OSSERVATORIO DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

CATALOGO DEI BENI CULTURALI

LUGLIO 2009



Comune di

Sauze di Cesana

Allegato al documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

Informazioni generali

Totale beni rilevati sul territorio comunale	3
---	----------

<i>di cui</i>	
---------------	--

<i>vincolati dalla Soprintendenza (1)</i>	2
---	---

<i>beni di rilevanza storico culturale (2)</i>	1
--	---

Classificazione del Totale dei beni rilevati sul territorio comunale secondo le componenti storico-culturali del P.P.R. (3)	
--	--

<i>Beni architettonici di interesse storico-culturale</i>	1
---	---

<i>Poli della religiosità</i>	2
-------------------------------	---

Totale beni desunti da PRGC ai sensi dell'art.24 L.R. 56/77 (4)	n.d.
--	-------------

parte dei beni segnalati possono corrispondere con quanto indicato nel computo del "Totale beni rilevati sul territorio comunale"

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede relative al "Totale beni rilevati sul territorio comunale", complete di inquadramento cartografico e di documentazione fotografica laddove disponibile.

(1) v. pag. 12 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

(2) v. pag. 9 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"


(3) v. pag. 15 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

(4) v. pag. 11 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

Identificativo bene	Vincolo (*)
02S	D.M. 10/06/1991
Comune	
Sauze di Cesana	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Complesso rurale alpino	F.2 part.nn.1194-1197-1196-1024-1028-1198-1195
Tipologia	
Area di ritrovamento di tipo diverso-Altro	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Beni architettonici di interesse storico-culturale	
Località	
Fraz. Rollières, Str. Borgata Rollières	




**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NON DISPONIBILE**




(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
2013	
Comune	
Sauze di Cesana	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Chiesa di San Restituto	
Tipologia	
Chiesa	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Poli della religiosità	
Località	
Comune di Sauze di Cesana	



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
1571	Not. Min.28/05/1910
Comune	
Sauze di Cesana	
Denominazione bene	
Chiesa di S. Restituto e campanile	
Tipologia	
Chiesa	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Poli della religiosità	
Località	
N.D.	
	Dati catastali (*)



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Assessorato alla Pianificazione Territoriale
Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento

OSSERVATORIO DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

LUGLIO 2009