



Assessorato alla Pianificazione Territoriale
Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento

OSSERVATORIO DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

CATALOGO DEI BENI CULTURALI

LUGLIO 2009



Comune di

Villarbasse

Allegato al documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

Informazioni generali

Totale beni rilevati sul territorio comunale	8
<i>di cui</i>	
<i>vincolati dalla Soprintendenza (1)</i>	7
<i>beni di rilevanza storico culturale (2)</i>	1
Classificazione del Totale dei beni rilevati sul territorio comunale secondo le componenti storico-culturali del P.P.R. (3)	
<i>Aree ed impianti della produzione industriale</i>	1
<i>Beni architettonici di interesse storico-culturale</i>	3
<i>Poli della religiosità</i>	2
<i>Sistemi di fortificazioni</i>	2

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede relative al "Totale beni rilevati sul territorio comunale", complete di inquadramento cartografico e di documentazione fotografica laddove disponibile.

Totale beni desunti da PRGC ai sensi dell'art.24 L.R. 56/77 (4)	n.d.
<i>parte dei beni segnalati possono corrispondere con quanto indicato nel computo del "Totale beni rilevati sul territorio comunale"</i>	

(1) v. pag. 12 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

(2) v. pag. 9 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

(3) v. pag. 15 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"

(4) v. pag. 11 del documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali"


Identificativo bene	1754
Comune	Villarbasse
Denominazione bene	Porta di S Nazario
Tipologia	Opera di ingegneria civile
Classificazione come proposta da P.P.R.	Aree ed impianti della produzione industriale
Località	Piazzale chiese 2

Vincolo (*)	
-------------	--

Dati catastali (*)	
--------------------	--




**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NON DISPONIBILE**



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
1753	D.M. 24/08/1989
Comune	
Villarbasse	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Palazzo Nuovo	NCEU F.7 part.nn.32-313
Tipologia	
Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Beni architettonici di interesse storico-culturale	
Località	
Via Comba Bona 2	




(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
06S	D.M. 18/02/1966, D.M. 20/11/1965
Comune	
Villarbasse	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Palazzo	NCEU F.7 part.nn.86-87
Tipologia	
Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Beni architettonici di interesse storico-culturale	
Località	
Via alla Fonte 8	



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NON DISPONIBILE**



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene

05S

Comune

Villarbasse

Denominazione bene

Palazzo Schiari già d Angennes

Tipologia

Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale

Classificazione come proposta da P.P.R.

Beni architettonici di interesse storico-culturale


Località

N.D.

Vincolo (*)

D.M. 22/07/1997

Dati catastali (*)

NCT F.7 part.nn.26-27-51-250

(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene

1750

Comune

Villarbasse

Denominazione bene

Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo

Tipologia

Chiesa

Classificazione come proposta da P.P.R.

Poli della religiosità


Località

P.zza della Chiesa

Vincolo (*)


R.R. n.3231 del 20/05/1969

Dati catastali (*)

F.7 part.lettera E


(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
1749	Not. Min.06/08/1934
Comune	
Villarbasse	
Denominazione bene	
Chiesa Parrocchiale	
Tipologia	
Chiesa	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Poli della religiosità	
Località	
piazza delle chiese 2	



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
1752	D.M. 04/10/1965
Comune	
Villarbasse	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Torre	F.8 part.n.29
Tipologia	
Torre	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Sistemi di fortificazioni	
Località	
Loc. Truc Carlevù	




(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Identificativo bene	Vincolo (*)
03S	D.M. 29/09/1975 come modificato dal D.M. 28/12/1976
Comune	
Villarbasse	
Denominazione bene	Dati catastali (*)
Torre (zona di rispetto)	NCT F.8 part.n.362
Tipologia	
Torre	
Classificazione come proposta da P.P.R.	
Sistemi di fortificazioni	
Località	
Loc. Truc Carlevú	



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
NON DISPONIBILE**



(*) come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rappresentati in cartografia con il simbolo su sfondo rosso e campitura rossa.

Assessorato alla Pianificazione Territoriale
Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento

OSSERVATORIO DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

LUGLIO 2009